Gemeente Medemblik
Postbus 45
1687 ZG Wognum
t.a.v. Johan Hagendoorn

Nibbixwoud, 16 december 2016

Betreft: inventarisatie veiligheid risico's sportcomplex de Dres

Geachte heer Hagendoorn,

Wij als handbal en voetbalvereniging SEW maken gebruik van het sportcomplex gelegen aan de Dres. Zoals u weet is het een nieuwbouwcomplex wat in september 2016 door ons in gebruik genomen is . Wij streven als vereniging naar een veilige omgeving voor onze sporters, vrijwilligers, supporters en anders bezoekers. Als sportverenigingen zijn wij ingevolge de Arbowetgeving tevens verplicht tot het zorgvuldig uitvoeren van een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E). Na enkele maanden van gebruik zijn wij echter als bestuur ook op meerdere veiligheidsrisico's gewezen door de gebruikers en bezoekers van het complex welke wij u niet willen onthouden.

Prioriteit hoog

- De 2 trappen die leiden naar de bovenverdieping van het complex (voorzijde en achterzijde) zijn spekglad bij temperaturen rond de 0 graden Celsius. Door aanvriezen van vocht en sneeuw wordt het valgevaar een nog groter risico.
- Bij beide trappen is er geen verlichting wat in het donker leidt tot valgevaar
- De vloeren van de gangen die toegang verschaffen naar de kleedkamers zijn zodanig glad dat zodra er vocht op komt er een gevaarlijke situatie ontstaat met uitglijden.
- De trap die naar de bovenverdieping van het complex leidt, grenzend aan het voetbalveld, is te breed waardoor personen bij het op- en afgaan van de trap geen houvast hebben d.m.v. een leuning. Dit kan een valgevaar opleveren.
- De traphekken langs de trappen zijn niet voorzien van een afscherming, waardoor kinderen hier onderdoor gaan en naar beneden kunnen vallen.
- De slootwallen zijn niet voorzien van een afscherming waardoor er vele voetballen te water raken tijdens wedstrijden. Deze voetballen worden door spelers uit het water gehaald wat bij jongere spelers zou kunnen leiden tot een verdrinking.
- Het talud grenzend aan de parkeerplaats is niet voorzien van een beperking (paaltjes), zodat skelters en ander rijdend kinderspeelgoed zonder oponthoud naar beneden kunnen gaan. Door de snelheid kan hier een gevaar ontstaan waarbij er personen onbedoeld op de parkeerplaats terecht komen of door de snelheid ten val kunnen komen.
- Er zijn op de tribune in de zaal onvoldoende zitplaatsen voor het kijkend publiek. Er is geen minimale afstand van de banken tot de afscheiding van de tribune waardoor er een klimgevaar kan ontstaan. Tevens staan de bankjes los, en kunnen op iedere gewenste plek neergezet worden, zoals ook op vluchtwegen.
- Er blijven na een regenbui plassen op het handbalveld staan waardoor de veiligheid van de spelers niet kan worden gegarandeerd

Prioriteit middel

- Er wordt bij het arriveren van het complex niet aangegeven dat het complex over een lift beschikt, waardoor mensen met een lichamelijke beperking tot lopen onnodig gebruik maken van de trappen of zelfs denken dat het dorpshuis voor hen onbereikbaar is.

- De toegangsweg tot het complex vanaf de Dorpsstraat is niet voorzien van drempels waardoor de snelheid van automobilisten niet wordt getemperd en er een gevaarlijke situatie kan ontstaan i.v.m. overstekende personen naar de parkeerplaats.

Prioriteit laag

- De aanwezige speeltuin en toekomstige speeltuinen zijn ingedeeld op leeftijdscategorie. Door met bordjes kenbaar te maken voor welke leeftijdscategorie de speeltuin bestemd is, kan oneigenlijk gebruik worden voorkomen.
- Achter het kraampje grenzend aan het voetbalveld ligt een stroomsnoer opgerold, dat is blootgesteld aan alle weersinvloeden.
- Vluchtplattegronden ontbreken waardoor er in een noodsituatie gezocht moet worden naar de hulpmiddelen.
- De lift wordt gebruikt als speeltoestel om dit te voorkomen kan er een bordje geplaatst worden "geen toegang voor onbevoegden".
- De vluchtwegen worden op meerdere plaatsen geblokkeerd door materialen waardoor tijdens het vluchten er obstakels ontstaan.
- Het handbalveld wordt vaak gebruikt om op te voetballen. Daar zijn de doelen, netten en reclameborden niet op berekend. Graag een bordje: Er mag hier niet gevoetbald worden.

Om enkele veiligheidsrisico's te verduidelijken verwijzen wij u graag naar bijlage 1.

Als voorzitters van de sportverenigingen zijn wij eindverantwoordelijk voor de veiligheid van onze leden en gasten. Door bovenstaande risico's kunnen wij deze veiligheid echter niet garanderen. Wij verzoeken u met klem om deze geïnventariseerde risico's weg te nemen door het maken van aanpassingen of beheersmaatregelen. Ook willen wij u graag verzoeken aan te geven binnen welk tijdsbestek deze risico's worden verholpen, zodat wij dit kunnen communiceren naar de sporters en bezoekers van het complex.

Mocht u een mondelinge toelichting willen op de bovengenoemde veiligheidsrisico's, dan vernemen wij dit graag.

Met vriendelijke groet,

Herman op den Kelder

Voorzitter voetbalvereniging SEW

Hans Huibers

Voorzitter handbalvereniging SEW

S.E.W. NIBBIXWOUD

Sport en Wilskracht

SEW

Bijlage 1